

TRANSMISOR DE TEMPERATURA CARCASA INDUSTRIAL A PRUEBA DE EXPLOSION

CARACTERISTICAS:


ST es un transmisor de temperatura digital con pantalla, que incorpora un sensor de temperatura PT 1000 de alta precisión que puede mostrar con precisión la temperatura en tiempo real. Puede transmitir la señal de temperatura de forma remota 4-20mAa, con alta precisión y estabilidad a largo plazo, el circuito realiza una compensación de temperatura ambiente de 0-60.

Este transmisor de temperatura adopta una pantalla LCD, con varias funciones tales como cambio Celsius/Fahrenheit, corrección de escala completa, filtrado digital, etc., operación simple e instalación conveniente.

| Rangos: Precisión: | Estándar: -50 a 50°C / 0 a 100°C / 0 a 150°C / 0 a 200°C o rangos configurables de –50 a 300°C +- 0.5 / 0.25 / 0.1 |
|--------------------------------|--|
| | |
| Salida: | 4-20mA |
| Impedancia de carga | ≤500Ω |
| Voltaje alimentación: | 9-30V (típico 24VDC) |
| Display: | Pantalla LCD 4 dígitos color de luz blanca |
| Temperatura ambiente: | -40-85°C |
| Diámetro de la sonda: | 6mm / 8mm / 10mm según pedido |
| Conexión: | M20*1,5 / 1/2G / 1/4G / 1/2NPT / 1/4NPT según pedido |
| Material del conector: | Acero inoxidable 316 |
| Otras características: | Ajuste de filtro digital, calibración de temperatura y corriente en sitio |
| Medio de medición: | gas, líquido, aceite y otros medios compatibles con acero inoxidable 316 |
| Grado de protección: | IP67 |
| Material de la carcasa: | Aluminio fundido (carcasa 2088) |
| Cubierta a prueba de explosión | Exib IIBT6 Gb |

SINTEK

TRANSMISOR DE TEMPERATURA CARCASA INDUSTRIAL A PRUEBA DE EXPLOSION



| COMO ORDENAR | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|-----------|--------|----------|----------------------|----------------|--|
| | TIPO | RANGO | PRESICION | SALIDA | CONEXIÓN | DIAMETRO BULBO mm | LONGITUD mm | |
| TIPO | ST | | | | | | | |
| °C | | XAX-C | | | | | | |
| 0,5 | | | 0.5 | | | | | |
| 0,25 | | | 0.25 | | | | | |
| 0,1 | | | 0.1 | | | | | |
| 4-20mA | | | | 4-20mA | | | | |
| 1/4 NPT | | | | | N4 | | | |
| 1/2 NPT | | | | | N2 | | | |
| 1/4G | | | | | G4 | | | |
| 1/2G | | | | | G2 | | | |
| M20*1,5 | | | | | M20 | | | |
| CALMP DN50 | | | | | D50 | | | |
| ESPECIAL | | | | | FE | | | |
| 6mm | | | | | | 6 | | |
| 8mm | | | | | | 8 | | |
| 10mm | | | | | | 10 | | |
| XXmm | | | | | | | XX | |

EJEMPLO:

ST-0A200-C-0.5-4-N2-6-150: Transmisor de temperatura pt1000 rango 0 a 200°C salida 4-20mA diámetro de bulbo 6mm precisión 0.5 longitud de bulbo sin rosca 150MM conexión a proceso 1/2NPT